


Załącznik nr 2

do decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ71/2007
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Rozmieszczenie punktów kontrolno-pomiarowych
monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętnych w Gaci



PUNKTY MONITOROWANE:

PI:PIV – piezometry

O – poboru odcieków do badań jakościowych

K – pomiaru objętości ścieków (w tym odcieków) do kanalizacji

W – studzienka wodomierzowa

G1:G10 – 10 punktów pomiarów jakościowych gazu składowiskowego

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU
Wydział Środowiska i Rolnictwa
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 WROCŁAW
- 000514377 -

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
(3)

Stanisław Zioba
DYREKTOR WYDZIAŁU
Środowiska i Rolnictwa