



Srebra składowania odpadów

- 30 - kwaterna nr I (zrekultywowana)
- 31 - kwaterna nr II
- 32 - kwaterna nr III
- 32A - podkwaterna 3A
- 32B - podkwaterna 3B
- 33 - zbiornik na odcieki nr I
- 34 - zbiornik na odcieki nr II
- 35 - Pomieszczenie kogeneratorów
- 36 - Pochodnia
- 37 - Plac magazynowania odpadów

Punkty monitoringu

- P I-P-IV - piezometry
- O-1 - punkt poboru wód odciekowych
- ▲ Rs 1,2 - repery geodezyjne
- PG - punkt monitoringu gazu składowiskowego

Srebra mechanicznego przetwarzania odpadów

srebra socjalno-administracyjna

- 1 - budynek ochrony obiektu
- 4 - brodzik dezynfekcyjny
- 7 - waga
- 8 - budynek socjalno-administracyjny
- 9 - zbiornik p.poż.

Srebra stabilizacji ilenowej i kompostowania odpadów

- 22 - plac dojeżdżania

**Załącznik nr 1 do decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego
NR PZ 71.4/2013 z dnia 7 października 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.8.2013.AP**

Województwo Dolnośląskie
 z up. Marszałek
 Z-ca Dyrektora Wydziału Stodowiska
 Stanisław Grzegorek

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
 Wydział Środowiska
 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
 tel./fax 71 770 40 72, 71 770 40 73