



Kontrakt K2:
Modernizacja i rozbudowa Zakładu
Gospodarowania Odpadami w m. Gać.
Modernizacja części mechanicznej MBP.
Etap II. Umowa-23/ZG0/P/2011

System informacja my DN 406-10

Identyfikator i powołania wg DM-ISO 206 cz.1.2	Wymiar nie lubrowany wg DM-ISO 2768 cz.1	Klasa "m"
Charakterystyka powierzchni wg PN-87/A-04251	Wymiar nie lubrowany wg DM-ISO 2768 cz.2	Klasa "k"
Specyfikacja PN-ISO 5817	Klasa "c"	
Opis techniczny dla kontroli statystycznej wg DM-EN ISO 13003:2004	Opis oceny jakości powierzchni wg PN-EN 12944-4	So 2 / 7 / 7
Opis techniczny dla kontroli statystycznej wg DM-EN ISO 13003:2004	Opis oceny jakości powierzchni wg PN-EN 12944-4	So 2 / 7 / 7

	Certifikat:	LM GROUP
	ISO 9001:2000	

			Zamaszynowanie sortowni
Indeks	Zmiana	Data	Nazwisko

ISO-Hi-oda Europejska	Kontrakt	Data	Nowisko	Przekroje E-H
	P-4797	Rys. 24.06.13	Dzielniki	
	Ser. 124.06.13	Żmuda	Podz.	

	Załącznik 1:100	S-16613-0d 3/7
	Format: A0 Zamówienie przez: Zamówienie dla:	